

On Spot Service GmbH

1. Day of Repair

Projekt: BV On Spot Service GmbH - 1

Thema: Day of Repair

Phase:

Dokumentation vom: 30.01.2019 bis 01.02.2019

Teilnehmer:

On Spot Service GmbH - Stefan Maly

s.maly@on-spot-service.de

Verteiler:

wie Teilnehmer

1.1 Pictures before Work

Erledigt: 30.01.2019

Number of Blister: 3
Number of Workers: 2
Temperature: 20 Grad C

Art: Dokumentation
Termin: 30.01.2019
Etage: 0
Raumnummer: East side



1.2 Pictures during Work

Erledigt: 30.01.2019

Art: Dokumentation
Termin: 30.01.2019
Etage: 0
Raumnummer: East Side



1.3 Pictures after Work

Erledigt: 30.01.2019

Art: Dokumentation
Termin: 30.01.2019
Etage: 0
Raumnummer: East Side



1.4 Sketch

Erledigt: 01.02.2019

Art: Dokumentation

Termin: 01.02.2019

Etage: 0

BV On Spot



01.02.2019
gez. On Spot Service GmbH - Stefan Maly